

## Информационное письмо

О несчастных случаях, произошедших на строительных площадках или при проведении строительно-монтажных работ.

В 2023 году произошло 5 несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроприемников на строительных площадках или при проведении строительно-монтажных работ, из них 2 произошли с населением.

Несчастные случаи с населением связаны с нарушениями требований ТНПА в области электробезопасности при проведении работ, а также неудовлетворительным техническим состоянием электроустановок.

20.05.2023 года в д. Неман, Мостовского района, Гродненской области пострадавший, выполняя работы по замене провода от изоляторов ввода до счетчика в своем доме, стоя у фронтона дома на металлической лестнице, коснулся рукой проводов и был смертельно поражен электрическим током.

10.08.2023 года в г. Осиповичи, Могилевской области сторож на стройплощадке школы, принадлежащей филиалу «СМП № 761» ОАО «Дорстроймонтажтрест», при обходе территории, услышал детский крик. Выбежав за территорию стройки, увидел мальчика, касающегося правой рукой и правой ногой металлической решетки ограждения и кричащего «ток». Сторож обесточил объект, отключив вводной рубильник. Была вызвана скорая помощь, пострадавший доставлен в больницу. Причина появления напряжения на заборе – подключение металлического вагона-бытовки с грубыми нарушениями требований ТНПА.

На производстве произошло 3 несчастных случая, связанные с нарушением требований ТНПА в области электробезопасности при проведении работ.

03.08.2023 года в г. Новополоцк Витебской области при выполнении работ на территории ОАО «ПолоцкСтекловолокно» получила электротравму маляр строительной организации ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк». Пострадавшая совместно с напарницей выполняла работам по подготовке потолка в дозировочно-смесительном отделении (далее ДСО) к последующей его покраске. Работа осуществлялась со строительных лесов. По периметру ДСО установлены троллеи. Предположительно, чтобы сократить путь перемещения по строительным лесам пострадавшая решила перелезть под троллеями электрической тали и, прикоснувшись к троллею, получила электротравму.

25.08.2023 года в г. Браслав, Витебской области произошел несчастный случай с электромонтером ОАО «Трест №16 г. Новополоцк». Пострадавший был направлен 25.08.2023 из г. Новополоцка для выполнения подготовительных работ по подключению подъемного крана на объекте «Возведение 40-квартирного жилого дома по ул. Октября в г. Браслав». При попытке завести кабель, питающий распределительный щит подъемного крана, в распределительный шкаф ШР-1 пострадавший прикоснулся к токоведущим частям оборудования ШР-1 строительной площадки, находящимся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током.

08.09.2023 года в д. Киевец, Воложинского район, Минской области произошел несчастный случай с водителем ООО «БелПолГруп». Находясь в д. Киевец, выполняя




на служебном автомобиле, оборудованном автобетононасосом-смесителем, работы по заливке армирующего пояса на хозяйственной постройке, приблизил на недопустимое расстояние стрелу насоса-смесителя к воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, в результате чего пострадавший, осуществлявший направление подающего рукава автобетононасоса-смесителя, был смертельно поражен электрическим током.

Анализ причин несчастных случаев показывает, что 4 произошедших несчастных случая связаны с нарушением требований ТНПА в области электробезопасности при проведении работ, 1 несчастный случай произошли из - за неудовлетворительного технического состояния электроустановок.

В порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора в целях профилактики производственного травматизма филиал Госэнергонадзора по Могилевской области ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Довести данную информацию до сведения сотрудников организации.
2. Техническим руководителям предприятия, сотрудникам энергослужб, специалистам службы охраны труда, лицам, назначенным ответственными за соблюдение требований охраны труда, усилить контроль за персоналом при проведении работ на объектах строительства.
3. Лиц, допустивших нарушения требований НПА и ТНПА при проведении работ на объектах строительства, отстранять от выполнения своих должностных обязанностей и направлять на внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда.
4. Лицам, ответственным за электрохозяйство, организовать эксплуатацию электроустановок, переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним в соответствии с требованиями технического кодекса установившейся практики ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009г. №16, в том числе обеспечить своевременное проведение планово – предупредительных ремонтов и технического обслуживания в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, проведение периодических проверок, испытаний и измерений.
5. Лицам, ответственным за электрохозяйство, организовать проведение работ в электроустановках и в охранных зонах линий электропередачи в соответствии с требованиями технического кодекса установившейся практики ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации», утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 09.03.2022г. №10.

Заместитель главного инженера-  
начальник областной энергогазинспекции  
филиала Госэнергонадзора  
по Могилевской области



Е.А.Щенников